

Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Eleonora D'arborea

NumeroCivico

58

Caratteristiche	illuminata
Copertura	manto di altre tegole
Posizione Copertura	
Destinazione	abitazione
Dislocazione	su tre piani
Prospetto Esterno	rettangolare
Qualità	sufficiente
Situazione	abitata
TipoDiCostruzione	struttura in Pietra
Utilizzabilità	migliorabile
PosizioneFabbricato	filo strada
Stato Del Fabbricato	ristrutturato
Situazione Facciata	mediocre
Balcone	restauro
Cornici	nessuna
Timpano	No
Infissi	diversi
Rivestimenti	intonaco tinteggiato
Indicazioni Progettuali	Ristrutturazione Guidata



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice

Via Eleonora D'arborea **NumeroCivico** 15,17,19

Caratteristiche	soleggiata
Copertura	falde in tegole
Posizione Copertura	
Destinazione	abitazione
Dislocazione	su due piani
Prospetto Esterno	rettangolare
Qualità	buona
Situazione	abitata
TipoDiCostruzione	muratura mista
Utilizzabilità	idonea
PosizioneFabbricato	filo strada
Stato Del Fabbricato	ristrutturato
Situazione Facciata	buona
Balcone	buona
Cornici	buona
Timpano	No
Infissi	legno
Rivestimenti	tinteggiato
Indicazioni Progettuali	Restauro



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice

Via Eleonora D'arborea **NumeroCivico** 33,35

Caratteristiche	soleggiata
Copertura	manto di tegole sarde
Posizione Copertura	
Destinazione	abitazione
Dislocazione	su due piani
Prospetto Esterno	rettangolare
Qualità	insufficiente
Situazione	non abitata
TipoDiCostruzione	muratura portante
Utilizzabilità	recuperabile
PosizioneFabbricato	filo strada
Stato Del Fabbricato	non ristrutturato
Situazione Facciata	scarsa
Balcone	da recuperare
Cornici	da recuperare
Timpano	No
Infissi	legno
Rivestimenti	intonaco senza tinteggiare
Indicazioni Progettuali	Restauro



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Eleonora D'arborea

NumeroCivico

69-71

Caratteristiche	soleggiata
Copertura	manto di tegole sarde
Posizione Copertura	
Destinazione	abitazione
Dislocazione	su tre piani
Prospetto Esterno	rettangolare
Qualità	accettabile
Situazione	abitata
TipoDiCostruzione	muratura mista
Utilizzabilità	migliorabile
PosizioneFabbricato	filo strada
Stato Del Fabbricato	non ristrutturato
Situazione Facciata	mediocre
Balcone	da ristrutturare
Cornici	nessuna
Timpano	No
Infissi	legno
Rivestimenti	intonaco a vista
Indicazioni Progettuali	Ristrutturazione Guidata



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Eleonora D'arborea

NumeroCivico

81

Caratteristiche	soleggiata
Copertura	manto di tegole sarde
Posizione Copertura	
Destinazione	abitazione
Dislocazione	su due piani
Prospetto Esterno	rettangolare
Qualità	sufficiente
Situazione	abitata
TipoDiCostruzione	muratura portante
Utilizzabilità	recuperabile
PosizioneFabbricato	filo strada
Stato Del Fabbricato	non ristrutturato
Situazione Facciata	sufficiente
Balcone	mantenere
Cornici	mantenere
Timpano	No
Infissi	legno
Rivestimenti	intonaco tinteggiato
Indicazioni Progettuali	Restauro



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice

Via Eleonora D'arborea **NumeroCivico** 97,99

Caratteristiche	soleggiata
Copertura	tegole
Posizione Copertura	
Destinazione	abitazione
Dislocazione	su due piani
Prospetto Esterno	rettangolare
Qualità	accettabile
Situazione	abitata
TipoDiCostruzione	muratura portante
Utilizzabilità	migliorabile
PosizioneFabbricato	filo strada
Stato Del Fabbricato	ristrutturato
Situazione Facciata	mediocre
Balcone	mantenere
Cornici	nessuna
Timpano	No
Infissi	legno
Rivestimenti	intonaco tinteggiato
Indicazioni Progettuali	Ristrutturazione Guidata



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice

Via Eleonora D'Arborea **NumeroCivico** 111,113,115

Caratteristiche	soleggiata
Copertura	mista (a falde e piana)
Posizione Copertura	
Destinazione	abitazione
Dislocazione	su due piani
Prospetto Esterno	rettangolare
Qualità	insufficiente
Situazione	non abitata
TipoDiCostruzione	muratura portante
Utilizzabilità	migliorabile
PosizioneFabbricato	filo strada
Stato Del Fabbricato	non ristrutturato
Situazione Facciata	mediocre
Balcone	da restaurare
Cornici	
Timpano	
Infissi	legno
Rivestimenti	intonaco
Indicazioni Progettuali	Ristrutturazione Guidata



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Eleonora D'arborea

NumeroCivico

121,123,125

Caratteristiche

soleggiata

Copertura

tegole

Posizione Copertura**Destinazione**

abitata, comune

Dislocazione

su due piani

Prospetto Esterno

rettangolare

Qualità

insufficiente

Situazione

non-abitata

TipoDiCostruzione

muratura portante

Utilizzabilità

migliorabile

PosizioneFabbricato

filo strada

Stato Del Fabbricato

non ristrutturato

Situazione Facciata

scarsa

Balcone

da restaurare

Cornici

da restaurare

Timpano

No

Infissi

legno

Rivestimenti

intonaco senza tinteggiare

Indicazioni Progettuali

Restauro



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Eleonora D'Arborea

NumeroCivico

139

Caratteristiche	soleggiata
Copertura	falde in tegole
Posizione Copertura	
Destinazione	deposito e abitazione
Dislocazione	su due piani
Prospetto Esterno	rettangolare
Qualità	insufficiente
Situazione	abitata
TipoDiCostruzione	muratura portante
Utilizzabilità	recuperabile
PosizioneFabbricato	filo strada
Stato Del Fabbricato	non ristrutturato
Situazione Facciata	scarsa
Balcone	da restaurare
Cornici	da restaurare
Timpano	
Infissi	diversi
Rivestimenti	intonaco
Indicazioni Progettuali	Ristrutturazione Guidata



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Lungomare

NumeroCivico

97,97A

Caratteristiche

illuminata

Copertura

piana

Posizione Copertura**Destinazione**

abitazione e comuni

Dislocazione

su due piani

Prospetto Esterno

rettangolare

Qualità**Situazione**

abitata

TipoDiCostruzione

muratura portante

Utilizzabilità

recuperabile

PosizioneFabbricato

filo strada

Stato Del Fabbricato

non ristrutturato

Situazione Facciata

insufficiente

Balcone

restaurare

Cornici**Timpano**

No

Infissi

legno

Rivestimenti

intonaco

Indicazioni Progettuali

Restauro



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Regina Margherita

NumeroCivico

7

Caratteristiche	ventilata
Copertura	falde
Posizione Copertura	
Destinazione	deposito e abitazione
Dislocazione	su due piani
Prospetto Esterno	rettangolare
Qualità	insufficiente
Situazione	abitata
TipoDiCostruzione	muratura portante
Utilizzabilità	recuperabile
PosizioneFabbricato	filo strada
Stato Del Fabbricato	non ristrutturato
Situazione Facciata	mediocre
Balcone	da restaurare
Cornici	nessuna
Timpano	No
Infissi	legno
Rivestimenti	intonaco
Indicazioni Progettuali	Ricostruzione Guidata



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Regina Margherita

NumeroCivico

15,17

Caratteristiche

ventilata

Copertura

falde

Posizione Copertura**Destinazione**

abitazione e comuni

Dislocazione

su due piani

Prospetto Esterno

rettangolare

Qualità

sufficiente

Situazione

abitata

TipoDiCostruzione

muratura portante

Utilizzabilità

migliorabile

PosizioneFabbricato

filo strada

Stato Del Fabbricato

ristrutturato

Situazione Facciata

sufficiente

Balcone

da ridimensionare

Cornici

mantenere

Timpano

No

Infissi

legno

Rivestimenti

marmo (P.T)

Indicazioni Progettuali

Ristrutturazione Ordinaria



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Regina Margherita

NumeroCivico

37

Caratteristiche

ventilata

Copertura

falde manto di tegole

Posizione Copertura**Destinazione**

abitazione

Dislocazione

su due piani

Prospetto Esterno

rettangolare

Qualità

sufficiente

Situazione

abitata

TipoDiCostruzione

muratura portante

Utilizzabilità

idonea

PosizioneFabbricato

filo strada

Stato Del Fabbricato

ristrutturato

Situazione Facciata

buona

Balcone

buono

Cornici

buone

Timpano**Infissi**

legno

Rivestimenti

intonaco tinteggiato

Indicazioni Progettuali

Restauro



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Regina Margherita

NumeroCivico

47

Caratteristiche

ventilata

Copertura

manto di tegole

Posizione Copertura**Destinazione**

abitazione

Dislocazione

su due piani

Prospetto Esterno

rettangolare

Qualità

insufficiente

Situazione

non abitata

TipoDiCostruzione

muratura portante

Utilizzabilità

migliorabile

PosizioneFabbricato

filo strada

Stato Del Fabbricato

non ristrutturato

Situazione Facciata

mediocre

Balcone

da ristrutturare

Cornici

nessuna

Timpano

No

Infissi

legno

Rivestimenti

intonaco senza tinteggiare

Indicazioni Progettuali

Ricostruzione Starordinaria



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Regina Margherita

NumeroCivico

93,95

Caratteristiche

ventilata

Copertura

mista (a falde e piana)

Posizione Copertura**Destinazione**

abitazione; comuni

Dislocazione

su due piani

Prospetto Esterno

rettangolare

Qualità

insufficiente

Situazione

non abitata

TipoDiCostruzione

mista

Utilizzabilità

migliorabile

PosizioneFabbricato

filo strada

Stato Del Fabbricato

non ristrutturato

Situazione Facciata

insufficiente

Balcone

da ristrutturare

Cornici

nessuna

Timpano

No

Infissi

legno

Rivestimenti

pietra a vista

Indicazioni Progettuali

Restauro



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Regina Margherita

NumeroCivico

80,82,84

Caratteristiche

soleggiata

Copertura

manto di tegole sarde parallele

Posizione Copertura**Destinazione**

abitazione

Dislocazione

su tre piani

Prospetto Esterno

rettangolare

Qualità

accettabile

Situazione

abitata

TipoDiCostruzione

mista

Utilizzabilità

idonea

PosizioneFabbricato

filo strada

Stato Del Fabbricato

ristrutturato

Situazione Facciata

sufficiente

Balcone

buono

Cornici

buono

Timpano

No

Infissi

legno

Rivestimenti

intonaco tinteggiato

Indicazioni Progettuali

Restauro



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Regina Margherita

NumeroCivico

74,76

Caratteristiche

soleggiata

Copertura

manto di altre tegole

Posizione Copertura**Destinazione**

abitazione

Dislocazione

su due piani

Prospetto Esterno

rettangolare

Qualità

accettabile

Situazione

abitata

TipoDiCostruzione

mista

Utilizzabilità

non idonea

PosizioneFabbricato

filo strada

Stato Del Fabbricato

insufficiente

Situazione Facciata

insufficiente

Balcone

da restaurare

Cornici

nessuna

Timpano

No

Infissi

legno

Rivestimenti

intonaco tinteggiato

Indicazioni Progettuali

Ristrutturazione Guidata



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Regina Margherita

NumeroCivico

50,52,54,56

Caratteristiche

soleggiata

Copertura

manto tegole

Posizione Copertura**Destinazione**

abitazione

Dislocazione

su due piani

Prospetto Esterno

rettangolare

Qualità

sufficiente

Situazione

abitata

TipoDiCostruzione

mista

Utilizzabilità

buona

PosizioneFabbricato

filo strada

Stato Del Fabbricato

ristrutturato

Situazione Facciata

buona

Balcone

buono

Cornici**Timpano**

No

Infissi

legno

Rivestimenti

intonaco tinteggiato e marmo

Indicazioni Progettuali

Restauro



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Regina Margherita

NumeroCivico

26,28,30

Caratteristiche	soleggiata
Copertura	ai tegole e piana
Posizione Copertura	
Destinazione	abitazione
Dislocazione	su due piani
Prospetto Esterno	misto
Qualità	scarsa
Situazione	non-abitata
TipoDiCostruzione	struttura portante in pietra
Utilizzabilità	recuperabile
PosizioneFabbricato	misto
Stato Del Fabbricato	non ristrutturato
Situazione Facciata	scarsa
Balcone	da restaurare
Cornici	da restaurare
Timpano	No
Infissi	legno
Rivestimenti	intonaco e pietra
Indicazioni Progettuali	Restauro



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Garibaldi

NumeroCivico

94

Caratteristiche

soleggiata

Copertura

manto di tegole sarde parallele

Posizione Copertura**Destinazione**

abitazione

Dislocazione

su due piani

Prospetto Esterno

rettangolare

Qualità

insufficiente

Situazione

non abitata

TipoDiCostruzione

muratura portante

Utilizzabilità

recuperabile

PosizioneFabbricato

filo strada

Stato Del Fabbricato

non ristrutturato

Situazione Facciata

insufficiente

Balcone

a raso da restaurare

Cornici

nessuna

Timpano

No

Infissi

legno

Rivestimenti

intonaco a raso

Indicazioni Progettuali

Ristrutturazione Ordinaria



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Garibaldi

NumeroCivico

147,149,151

Caratteristiche

soleggiata

Copertura

manto di tegole sarde parallele

Posizione Copertura**Destinazione**

abitazione

Dislocazione

su due piani

Prospetto Esterno

rettangolare

Qualità

buona

Situazione

abitata

TipoDiCostruzione

struttura portante in pietra

Utilizzabilità

idonea

PosizioneFabbricato

filo strada

Stato Del Fabbricato

ristrutturato

Situazione Facciata

buona

Balcone

verande

Cornici

nessuna

Timpano

No

Infissi

legno

Rivestimenti

a vista

Indicazioni Progettuali

Restauro



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Garibaldi

NumeroCivico

40

Caratteristiche

ventilata

Copertura

falde

Posizione Copertura**Destinazione**

abitazione

Dislocazione

su due piani

Prospetto Esterno

rettangolare

Qualità

insufficiente

Situazione

abitata

TipoDiCostruzione

muratura portante

Utilizzabilità

recuperabile

PosizioneFabbricato

filo strada

Stato Del Fabbricato

non ristrutturato

Situazione Facciata

scarsa

Balcone

da recuperare

Cornici

nessuna

Timpano

No

Infissi

legno

Rivestimenti

intonaco senza tinteggiare

Indicazioni Progettuali

Ricostruzione Ordinaria



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Garibaldi

NumeroCivico

26,28

Caratteristiche

ventilata

Copertura

falde

Posizione Copertura**Destinazione**

abitazione

Dislocazione

su due piani

Prospetto Esterno

rettangolare

Qualità

scarsa

Situazione

non abitata

TipoDiCostruzione

muratura portante

Utilizzabilità

recuperabile

PosizioneFabbricato

filo strada

Stato Del Fabbricato

non ristrutturato

Situazione Facciata

mediocre

Balcone

da recuperare

Cornici

nessuna

Timpano

No

Infissi

legno

Rivestimenti

intonaco senza tinteggiare

Indicazioni Progettuali

Ristrutturazione Guidata



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Garibaldi

NumeroCivico

8,10,12

Caratteristiche

ventilata

Copertura

falde

Posizione Copertura**Destinazione**

abitazione

Dislocazione

su due piani

Prospetto Esterno

rettangolare

Qualità

insufficiente

Situazione

abitata

TipoDiCostruzione

struttura portante in pietra

Utilizzabilità

recuperabile

PosizioneFabbricato

filo strada

Stato Del Fabbricato

non ristrutturato

Situazione Facciata

sufficiente

Balcone

da recuperare

Cornici

nessuna

Timpano

No

Infissi

legno

Rivestimenti

intonaco senza tinteggiare

Indicazioni Progettuali

Ristrutturazione Ordinaria



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Garibaldi

NumeroCivico

43

Caratteristiche

ventilata

Copertura

a falde con tegole

Posizione Copertura**Destinazione**

abitazione

Dislocazione

su due piani

Prospetto Esterno

rettangolare

Qualità

insufficiente

Situazione

abitata

TipoDiCostruzione

struttura portante in pietra

Utilizzabilità

recuperabile

PosizioneFabbricato

filo strada

Stato Del Fabbricato

non ristrutturato

Situazione Facciata

insufficiente

Balcone

da recuperare

Cornici

nessuna

Timpano

No

Infissi

legno

Rivestimenti

intonaco senza tinteggiare

Indicazioni Progettuali

Ristrutturazione Straordinaria



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Garibaldi

NumeroCivico

61,63,65

Caratteristiche

ventilata

Copertura

mista (a falde e piana)

Posizione Copertura**Destinazione**

abitazione

Dislocazione

altro

Prospetto Esterno

rettangolare

Qualità

insufficiente

Situazione

abitata

TipoDiCostruzione

mista

Utilizzabilità

idonea

PosizioneFabbricato

filo strada

Stato Del Fabbricato

non ristrutturato

Situazione Facciata

sufficiente

Balcone

da ristrutturare

Cornici

da mantenere

Timpano

No

Infissi

legno

Rivestimenti

intonaco tinteggiato

Indicazioni Progettuali

Ristrutturazione Ordinaria



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Garibaldi

NumeroCivico

105

Caratteristiche	ventilata
Copertura	falde
Posizione Copertura	
Destinazione	abitazione
Dislocazione	su due piani
Prospetto Esterno	rettangolare
Qualità	sufficiente
Situazione	abitata
TipoDiCostruzione	mista
Utilizzabilità	idonea
PosizioneFabbricato	filo strada
Stato Del Fabbricato	ristrutturato
Situazione Facciata	sufficiente
Balcone	
Cornici	nessuna
Timpano	No
Infissi	legno
Rivestimenti	intonaco tinteggiato
Indicazioni Progettuali	Ristrutturazione Ordinaria



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice

Via Corso Vittorio Emanuele **NumeroCivico** 39,41,43,45

Caratteristiche	illuminata
Copertura	manto di tegole sarde parallele
Posizione Copertura	
Destinazione	abitazione; comuni
Dislocazione	su due piani
Prospetto Esterno	rettangolare
Qualità	insufficiente
Situazione	non abitata
TipoDiCostruzione	muratura portante
Utilizzabilità	migliorabile
PosizioneFabbricato	filo strada
Stato Del Fabbricato	non ristrutturato
Situazione Facciata	scarsa
Balcone	da restaurare
Cornici	da recuperare
Timpano	No
Infissi	diversi
Rivestimenti	intonaco senza tinteggiare
Indicazioni Progettuali	Restauro



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Corso Vittorio Emanuele

NumeroCivico

40,42,44

Caratteristiche

illuminata

Copertura

manto di tegole sarde parallele

Posizione Copertura**Destinazione**

abitazione

Dislocazione

su due piani

Prospetto Esterno

rettangolare

Qualità

accettabile

Situazione

abitata

TipoDiCostruzione

muratura portante

Utilizzabilità

idonea

PosizioneFabbricato

filo strada

Stato Del Fabbricato

non ristrutturato

Situazione Facciata

sufficiente

Balcone

buono

Cornici

RISTRUTTURATE

Timpano

No

Infissi

legno

Rivestimenti

intonaco tinteggiato

Indicazioni Progettuali

Restauro



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice

Via Corso Vittorio Emanuele **NumeroCivico** 2,4,6

Caratteristiche	illuminata
Copertura	manto di tegole sarde parallele
Posizione Copertura	
Destinazione	abitazione
Dislocazione	su due piani
Prospetto Esterno	rettangolare
Qualità	insufficiente
Situazione	non abitata
TipoDiCostruzione	muratura portante
Utilizzabilità	migliorabile
PosizioneFabbricato	filo strada
Stato Del Fabbricato	non ristrutturato
Situazione Facciata	mediocre
Balcone	da ristrutturare
Cornici	da ristrutturare
Timpano	No
Infissi	legno
Rivestimenti	intonaco raso pietre
Indicazioni Progettuali	Restauro e completamento intonaco



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Corso Vittorio Emanuele

NumeroCivico

21,23

Caratteristiche

illuminata

Copertura

manto di tegole sarde parallele

Posizione Copertura**Destinazione**

abitazione; comuni

Dislocazione

su due piani

Prospetto Esterno

rettangolare

Qualità

scarsa

Situazione

non abitata

TipoDiCostruzione

muratura portante

Utilizzabilità

migliorabile

PosizioneFabbricato

filo strada

Stato Del Fabbricato

non ristrutturato

Situazione Facciata

mediocre

Balcone

da ristrutturare

Cornici

da mantenere

Timpano

No

Infissi

legno

Rivestimenti

intonaco senza tinteggiare

Indicazioni Progettuali

Restauro



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Via**

Garibaldi

NumeroCivico

44,46,48

Caratteristiche

illuminata

Copertura

manto di tegole sarde parallele

Posizione Copertura**Destinazione**

abitazione

Dislocazione

su due piani

Prospetto Esterno

rettangolare

Qualità

accettabile

Situazione

abitata

TipoDiCostruzione

muratura portante

Utilizzabilità

recuperabile

PosizioneFabbricato

filo strada

Stato Del Fabbricato

ristrutturato

Situazione Facciata

insufficiente

Balcone

da restaurare

Cornici

da restaurare

Timpano**Infissi**

legno

Rivestimenti

intonaco tinteggiato

Indicazioni Progettuali

Restauro



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice**Piazza**

Umberto

NumeroCivico**Caratteristiche**

illuminata

Copertura**Posizione Copertura****Destinazione**

abitazione

Dislocazione

su due piani

Prospetto Esterno

rettangolare

Qualità

accettabile

Situazione

abitata

TipoDiCostruzione

muratura portante

Utilizzabilità

recuperabile

PosizioneFabbricato

filo strada

Stato Del Fabbricato

ristrutturato

Situazione Facciata

insufficiente

Balcone

da restaurare

Cornici

da restaurare

Timpano**Infissi**

legno

Rivestimenti

intonaco tinteggiato

Indicazioni Progettuali

Restauro



Nisolato

Edifici superstiti centro matrice

Via

Roma

NumeroCivico

Caratteristiche**Copertura**

a falde

Posizione Copertura**Destinazione**

abitazione

Dislocazione

su due piani

Prospetto Esterno

rettangolare

Qualità

accettabile

Situazione

abitata

TipoDiCostruzione

muratura portante

Utilizzabilità

recuperabile

PosizioneFabbricato

filo strada

Stato Del Fabbricato

ristrutturato

Situazione Facciata

insufficiente

Balcone

da restaurare

Cornici

da restaurare

Timpano**Infissi**

legno

Rivestimenti

intonaco tinteggiato

Indicazioni Progettuali

Restauro

